LOCATION & NUT CONDITION. NORTH WEST SIDE SPAN.

4. BOLT	A.		B.		C.		D.									
	West Nut	East Nut	West Nut	East Nut	West Nut	East Nut	West Nut	East Nut								
PP. 02	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 04	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 06	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 08	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 10	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 12	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 14	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
PP. 16	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок	ок								
6. BOLT	A.		B.		C.		D.		E.		F.					
	West Nut				West Nut							East Nut				
PP. 18	_				_	ок		ок	ок	_	_	ок				
PP. 20				ок				ок	Cracked nut			ок				
PP. 22				ок	_	ок	_	ок	ок	_		ок				
PP. 24			ок	ок	ок	ок		ок	ок	ок	ок	ок				
PP. 26		_		ок	_	ок	_	ок	ок	_		ок				
PP. 28	-		ок	ок		ок		ок	ок	ок		ок				
PP. 30		1		ок			_	ок	ок			ок				-
8. BOLT			B.		C. West Nut East Nut		D.		E. West Nut East Nut		F.		G.		H. West Nut East Nut	
PP. 32				OK				OK	OK				OK			OK
PP. 34				ок		ок		ок	ок				ок			ок
PP. 36				ок		ок		ок	ок		_	_	ок			ок
PP. 38				ок		ок		ок	ок				ок			ок
PP. 40				ок		ок		ок	ок	_			ок			ок
PP. 42	-			ок		ок		ок	ок		_		ок		_	ок